SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 126	Specie: *Acer platanoides*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 10	Ø cm: 8.5	Circ. cm:	Altezza m: 7

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili	x	regolare	x	regolare	x	regolare	x	aiuola	x
visibili		interrato		con difetti		con difetti		area verde	
contrafforti		lesioni		inclinato x concorrenza		ridotta a %		cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato		sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni		capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico			
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta giovane bella**
- **piazzola di dimensioni non consone**

FOTO

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 127	Specie: *Acer platanoides*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 10	Ø cm: 7	Circ. cm:	Altezza m: 6

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili	x	regolare	x	regolare	x	regolare	x	aiuola	x
visibili		interrato		con difetti		con difetti		area verde	
contrafforti		lesioni		inclinato x concorrenza		ridotta a %		cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato		sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni		capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico			
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta giovane normale**
- **piazzola di dimensioni non consone**

FOTO

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 128	Specie: *Acer platanoides*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 10	Ø cm: 6.5	Circ. cm:	Altezza m: 6

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili	x	regolare	x	regolare	x	regolare	x	aiuola	x
visibili		interrato		con difetti		con difetti		area verde	
contrafforti		lesioni		inclinato x concorrenza		ridotta a %		cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato		sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni		capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico			
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta giovane normale**
- **piazzola di dimensioni non consone**

FOTO

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 129	Specie: *Acer platanoides*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 10	Ø cm: 6	Circ. cm:	Altezza m: 7

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili	x	regolare		regolare		regolare		aiuola	x
visibili		interrato		con difetti		con difetti		area verde	
contrafforti		lesioni	x	inclinato x concorrenza		ridotta a %	0	cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato		sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni	x	capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni	x	muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico			
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

FOTO

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta giovane quasi morta**
- **no futuro**

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 130	Specie: *Acer platanoides*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 10	Ø cm: 6	Circ. cm:	Altezza m: 6

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili	x	regolare		regolare	x	regolare	x	aiuola	x
visibili		interrato		con difetti		con difetti		area verde	
contrafforti		lesioni	x	inclinato x concorrenza		ridotta a %		cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato		sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni		capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico			
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta giovane**
- **piazzola di dimensioni non consone**
- **gravi lesioni al fu sto**
- **pianta senza futuro**

FOTO

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 131	Specie: *Acer platanoides*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 10	Ø cm: 7.5	Circ. cm:	Altezza m: 6

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili	x	regolare	x	regolare		regolare	x	aiuola	x
visibili		interrato		con difetti		con difetti		area verde	
contrafforti		lesioni		inclinato x concorrenza		ridotta a %		cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato	x	sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni		capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico			
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta giovane normale**
- **piazzola di dimensioni non consone**

FOTO

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 132	Specie: *Acer platanoides*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 10	Ø cm: 8	Circ. cm:	Altezza m: 6

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili	x	regolare	x	regolare	x	regolare	x	aiuola	x
visibili		interrato		con difetti		con difetti		area verde	
contrafforti		lesioni		inclinato x concorrenza		ridotta a %		cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato		sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni		capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico			
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta giovane normale**

FOTO

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 133	Specie: *Acer platanoides*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 10	Ø cm: 7	Circ. cm:	Altezza m: 5

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili	x	regolare	x	regolare		regolare	x	aiuola	x
visibili		interrato		con difetti		con difetti		area verde	
contrafforti		lesioni		inclinato x concorrenza		ridotta a %		cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato		sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni	x	capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico			
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta giovane normale**
- **lesioni al fusto**

FOTO

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 134	Specie: *Ligustrum vulgare*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 10	Ø cm: policormico	Circ. cm:	Altezza m: 4

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili	x	regolare	x	regolare	x	regolare	x	aiuola	x
visibili		interrato		con difetti		con difetti		area verde	
contrafforti		lesioni		inclinato x concorrenza		ridotta a %		cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato		sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni		capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico			
				policormico	x	filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta giovane non bella**
- **cespuglio cresciuto**

FOTO

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 135	Specie: *Acer platanoides*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 10	Ø cm: 7	Circ. cm:	Altezza m: 5

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili	x	regolare	x	regolare		regolare		aiuola	x
visibili		interrato		con difetti		con difetti		area verde	
contrafforti		lesioni		inclinato x concorrenza		ridotta a %		cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato		sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni	x	capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico	x		
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

FOTO

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta giovane non bella**
- **piazzola di dimensioni non consone**

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 136	Specie: *Acer platanoides*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 10	Ø cm: 8	Circ. cm:	Altezza m: 8

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili	x	regolare	x	regolare		regolare		aiuola	x
visibili		interrato		con difetti		con difetti	x	area verde	
contrafforti		lesioni		inclinato x concorrenza		ridotta a %	50	cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato	x	sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni	x	capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico	x		
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta giovane non bella**
- **piazzola di dimensioni non consone**
- **fusto filato**

FOTO

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 137	Specie: *Acer platanoides*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 10	Ø cm: 9	Circ. cm:	Altezza m: 7

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili	x	regolare	x	regolare	x	regolare	x	aiuola	x
visibili		interrato		con difetti		con difetti		area verde	
contrafforti		lesioni		inclinato x concorrenza		ridotta a %		cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato		sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni		capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico			
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

FOTO

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta giovane**

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 138	Specie: *Acer platanoides*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 10	Ø cm: 10	Circ. cm:	Altezza m: 7

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili	x	regolare	x	regolare		regolare	x	aiuola	x
visibili		interrato		con difetti		con difetti		area verde	
contrafforti		lesioni		inclinato x concorrenza		ridotta a %		cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato		sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni	x	capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico			
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta giovane**
- **lesioni al fusto**
- **piazzola di dimensioni non consone**

FOTO

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 139	Specie: *Acer platanoides*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 10	Ø cm: 11	Circ. cm:	Altezza m: 7

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili	x	regolare	x	regolare	x	regolare	x	aiuola	x
visibili		interrato		con difetti		con difetti		area verde	
contrafforti		lesioni		inclinato x concorrenza		ridotta a %		cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato		sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni		capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico			
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta giovane bella**

FOTO

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 140	Specie: *Acer platanoides*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 10	Ø cm: 10.5	Circ. cm:	Altezza m: 6

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili	x	regolare		regolare		regolare	x	aiuola	x
visibili		interrato		con difetti		con difetti		area verde	
contrafforti		lesioni	x	inclinato x concorrenza		ridotta a %		cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato		sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni	x	capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico			
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

FOTO

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta giovane non bella**
- **piazzola di dimensioni non consone**

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 141	Specie: *Acer platanoides*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 10	Ø cm: 15	Circ. cm:	Altezza m: 8

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili		regolare	x	regolare	x	regolare	x	aiuola	x
visibili	x	interrato		con difetti		con difetti		area verde	
contrafforti		lesioni		inclinato x concorrenza		ridotta a %		cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato		sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni		capitozza		lampioni	
strozzanti	x	carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico			
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta giovane bella**

FOTO

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 142	Specie: *Platanus hybrida*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 50/60	Ø cm: 57.5	Circ. cm:	Altezza m: 18

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili	x	regolare	x	regolare		regolare	x	aiuola	x
visibili		interrato		con difetti		con difetti		area verde	
contrafforti		lesioni		inclinato x concorrenza	x	ridotta a %		cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato	x	sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni		capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico			
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

FOTO

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta con fusto inclinato sana**
- **piazzola di dimensioni non consone**

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 143	Specie: *Platanus hybrida*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 50/60	Ø cm: 43	Circ. cm:	Altezza m: 16

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili		regolare	x	regolare		regolare		aiuola	x
visibili		interrato		con difetti	x	con difetti	x	area verde	
contrafforti		lesioni		inclinato x concorrenza	x	ridotta a %		cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato	x	sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni		capitozza		lampioni	
strozzanti	x	carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico	x		
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

FOTO

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta con fusto molto inclinato, ma sana**
- **piazzola di dimensioni non consone**

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 144	Specie: *Prunus cerasifera Pissardii*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 20/25	Ø cm: 12	Circ. cm:	Altezza m: 4

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili	x	regolare		regolare	x	regolare		aiuola	x
visibili		interrato		con difetti		con difetti	x	area verde	
contrafforti		lesioni	x	inclinato x concorrenza		ridotta a %	10	cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato		sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni		capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni	x	muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico	x		
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

FOTO

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta morente**
- **piazzola di dimensioni non consone**
- **pianta senza futuro**

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 145	Specie: *Acer platanoides*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 10-20	Ø cm: 14.5	Circ. cm:	Altezza m: 7

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili		regolare	x	regolare	x	regolare	x	aiuola	x
visibili	x	interrato		con difetti		con difetti		area verde	
contrafforti		lesioni		inclinato x concorrenza		ridotta a %		cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato		sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni		capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico			
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta normale**

FOTO

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 146	Specie: *Acer platanoides*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 10	Ø cm: 9	Circ. cm:	Altezza m: 6

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili	x	regolare		regolare		regolare	x	aiuola	x
visibili		interrato		con difetti		con difetti		area verde	
contrafforti		lesioni	x	inclinato x concorrenza		ridotta a %		cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato		sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni	x	capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico	x		
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

FOTO

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta giovane non bella**
- **piazzola di dimensioni non consone**
- **pianta in sofferenza**

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 147	Specie: *Prunus cerasifera Pissardii*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 20/25	Ø cm: 14.5	Circ. cm:	Altezza m: 6

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili	x	regolare		regolare		regolare		aiuola	x
visibili		interrato		con difetti	x	con difetti	x	area verde	
contrafforti		lesioni	x	inclinato x concorrenza		ridotta a %	30	cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie	x	deviato	x	sbilanciata		strada	
carie		cavità	x	lesioni		capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico	x		
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

FOTO



NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta con cavità alla base**
- **piazzola di dimensioni non consone**
- **pianta senza futuro**

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 148	Specie: *Prunus cerasifera Pissardii*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 10	Ø cm: 9.5	Circ. cm:	Altezza m: 6

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili	x	regolare	x	regolare	x	regolare	x	aiuola	x
visibili		interrato		con difetti		con difetti		area verde	
contrafforti		lesioni		inclinato x concorrenza		ridotta a %		cortile interno	
superficiali		aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato		sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni		capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico			
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

FOTO



NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta di nuovo impianto bella**
- **piazzola di dimensioni non consone**

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 149	Specie: *Acer platanoides*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 20/25	Ø cm: 24	Circ. cm:	Altezza m: 1 0

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili		regolare	x	regolare	x	regolare	x	aiuola	x
visibili	x	interrato		con difetti		con difetti		area verde	
contrafforti		lesioni		inclinato x concorrenza		ridotta a %		cortile interno	
superficiali	x	aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato		sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni		capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico			
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	**x**
C	
C/D	
D	

FOTO

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta normale**

SCHEDA DI VALUTAZIONE STABILITA' ALBERATURE

Data: 12 /05/ 2011	Codice: 150	Specie: *Acer platanoides*	
Comune: Ve	Località: Lido	Via: Gran Viale S.M.E.	Posizione:
Età anni: 10	Ø cm: 12.5	Circ. cm:	Altezza m: 7

RADICI		COLLETTO		FUSTO		CHIOMA		SITO	
non visibili		regolare	x	regolare	x	regolare	x	aiuola	x
visibili		interrato		con difetti		con difetti		area verde	
contrafforti		lesioni		inclinato x concorrenza		ridotta a %		cortile interno	
superficiali	x	aree depresse		inclinato x cedimento		microfilia		marciapiede	
lesioni		carie		deviato		sbilanciata		strada	
carie		cavità		lesioni	x	capitozza		lampioni	
strozzanti		carpofori		carie		potatura recente		cavi aerei	
carpofori		insetti		cavità		lesioni		muro a m.	
insetti		legno morto		carpofori		carie		fabbricato a m.	
sollevamento pavimentazione		valutazione strumentale		insetti		cavità		sottoservizi	
crepe terreno				legno morto		carpofori		altri ostacoli	
valutazione strumentale				corteccia inclusa		seccume fisiologico			
				valutazione strumentale		seccume non fisiologico			
						filloptosi			
						insetti			

VALORI STRUMENTALI (IML-Resi 400F)							
altezza cm		altezza		altezza		altezza	
inclinazione		inclinazione		inclinazione		inclinazione	
posizione		posizione		posizione		posizione	

VALUTAZIONE FINALE	
conferma carie	
compartimentazione	
eliminare	
mantenere	
potare	
consolidare	
trattare con fitofarmaci	
concimare	
scoprire colletto	
controllo ogni anni	

CLASSE DI RISCHIO	
A	
B	
C	
C/D	
D	

FOTO

NOTE/GIUDIZIO SINTETICO

- **pianta giovane bella**
- **piazzola di dimensioni non consone**